

Bemab Mark Och Utemiljö AB
FÖRETAGSVÄGEN 24
61145 NYKÖPING

FAKTURA

Kundnummer 5593953754	Handläggare [REDACTED]	Reg nr NKF698	Referens	Fakturadatum 26-04-20	Fakturanummer 5226774
Ordernummer 1780498	Rep datum 26-02-16	Modell FH (4	Axelkomb 8*4	Chassinummer 0000758614	Anmärkning
	Lev. datum 14-01-27	Mätarställning 397628	Sida 1		

Operation/Artikel	Text	Antal	Å pris	Mk	Rabatt	Belopp
Orderjobb 001					Jobbtotal	113.467,47
1790600	<p>Diagnostik med Tech Tool/GD.</p> <p>C1: växellådan växlar ej och har varning i mätarhus. Bilen går att köra om man sätter spaken i nödläge men då bara på en växel.</p> <p>C2: Inkoppling diagnos verktyg och avläsning felkoder utomhus, men det finns både inaktiva och aktiva felkoder för TECU.</p> <p>Har några enkla test bland annat med OP:</p> <p>41126-3 Koppling slitagekontroll ok, 40010-3 Kopplingscylinder ok, 41180-3 Koppling dragning ej ok, 41182-3 PWM-ventilerkoppling aktivering ok, 40020-3 Växlar ej ok, 40070-3 Växellåda koppling dragläge ej ok, 43121-3 Växelväljarecylinder 2/3 ok och 40016-3 Splitcylinder ok.</p> <p>Bilen måste in i verkstad och ta ner växellåda och lyfta locket på växellåda och se vad som hänt, det är något i växellådan som gör att den växlar okontrollerat. Nu går bilen ej att starta längre efter att tester har utförts och det har fastnat på växel 4 efter växeltest med OP:40020.</p> <p>Har demonterat växellåda sen körde jag testen aktivera växel det gick inte för att det läcker luft internt i reglagehusets styrenhet. Byter reglagehusets styrenhet och får nu växeltestet att starta och ser då att gaffel för växling mellan låg och hög splitväxel ej går. Demonterar gaffeln från Reglagehus och konstaterar att cylinderkolv i huset har gått av. Troligen som följd av luftläckaget då växellådan har lagt i 2st växlar samtidigt.</p> <p>Montera tillbaka växellåda och kardanaxel, och kopplade PC för att kalibrera reglagehuset men det misslyckades. Felet tyder på att en av gafflarna ej sitter i rätt läge vid montering.</p> <p>Demonterar växellåda och kardana igen och lyfter reglagehuset. reglage för rangeväxel är ej i läge. lägger både reglagehus och växellådan i samma läge för att säkerställa rätt montering och återmonterar reglagehuset. Kör tester med växellådan på stativ och får nu alla växlar att gå igen. Återmonterar växellåda och kardan. Utför tester och kalibrering av växlar och får nu godkänt resultat. Återmonterar hydrualpump på växellådan och kör bilen för att testa samtliga växlar och dragläge. Bilen växlar nu bra och inga felkoder kvarstår.</p>	1		1	1.100,00	
4112600	Koppling, slitagekontroll. VCADS Pro operation	1		1		440,00
4001000	Kopplingscylinder, test	1		1		440,00
4118000	Koppling dragning, test	1		1		220,00

WI000000AE

Besöksadress
Bilia Trucks Örebro AB
Kocksväg 1
611 38 Nyköping
010-4975250

Fakturaadress
Bilia Trucks Norrköping AB
C/O Bilia AB
169 80 Solna

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556068215401
Plusgiro 37 16 21-4
Bankgiro 5345-5879
Internet: www.biliatrucks.se

IBAN nr: SE3095000099604203716214
SWIFT: NDEASESS

Bemab Mark Och Utemiljö AB
FÖRETAGSVÄGEN 24
61145 NYKÖPING

FAKTURA

Kundnummer 5593953754	Handläggare T	Reg nr NKF698	Referens	Fakturadatum 26-04-20	Fakturanummer 5226774
Ordernummer 1780498	Rep datum 26-02-16	Modell FH (4	Axelkomb 8*4	Chassinummer 0000758614	Anmärkning
	Lev. datum 14-01-27	Mätarställning 397628	Sida 2		

Operation/Artikel	Text	Antal	Å pris	Mk	Rabatt	Belopp
4118200	PWM-ventiler koppling, aktivering, test	1		1		440,00
4002000	Växlar, test	1		1		440,00
4007000	Koppling, växellåda, dragläge, kalibrering	1		1		440,00
4312100	Växelförarcylinder 1/backväxel, test	1		1		440,00
4001600	Splitcylinder, test	1		1		440,00
4322200	Reglagehus, borttagning	1		1		1.980,00
4322400	Reglagehus, ditsättning	1		1		3.080,00
4327800	Reglagehus, renovering. Losstaget	1		1		4.400,00
4390000	Växellåda, övrigt	1		1		47.740,00
VO 85020787	KÅPA, BYTES	1,0	35.217,49	1	10,00	31.695,74
VO 20785252	TÄTNINGSSATS	1,0	4.625,73	1	10,00	4.163,16
VO 24602151	GENOMFÖRING	1,0	9.154,99	1	10,00	8.239,49
VO 22781280	KOLVSTÅNG	1,0	2.356,67	1	10,00	2.121,00
VO 23166990	ANSLAGSKONSOL	1,0	725,68	1	10,00	653,11
VO 21244695	PACKNING	1,0	812,92	1	10,00	731,63
VO 20562630	LÄPPTÄTNING	1,0	4.166,52	1	10,00	3.749,87
VO 995906	SEKANTSSKRUV	4,0	104,22	1	20,00	333,50
VO 984050	SEKANTSMUTTER	4,0	39,39	1	20,00	126,05
VO 984744	FLÄNSSKRUV	4,0	16,85	1	20,00	53,92
	OBS!!! Allt utfört arbete skall gå igenom förvaltare!!					
FÖRBR	Tillsatsmaterial	1		1		799,00
MILJÖ	Miljöavgift 70 sek	1		1		70,00


W1000000AE

Besöksadress
Bilia Trucks Örebro AB
Kocksväg 1
611 38 Nyköping
010-4975250

Fakturaadress
Bilia Trucks Norrköping AB
C/O Bilia AB
169 80 Solna

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556068215401
Plusgiro 37 16 21-4
Bankgiro 5345-5879
Internet: www.biliatrucks.se

IBAN nr: SE3095000099604203716214
SWIFT: NDEASESS



VOLVO

Bemab Mark Och Utemiljö AB
FÖRETAGSVÄGEN 24
61145 NYKÖPING

FAKTURA

Kundnummer 5593953754	Handläggare [REDACTED]	Reg nr NKF698	Referens	Fakturadatum 26-04-20	Fakturanummer 5226774			
Ordernummer 1780498	Rep datum 26-02-16	Modell FH (4	Axelkomb 8*4	Chassinummer 0000758614	Anmärkning	Lev. datum 14-01-27	Mätarställning 397628	Sida 3

Operation/Artikel Text	Antal	Å pris	Mk	Rabatt	Belopp
Vänligen notera att 500 kronor kommer debiteras vid ej avbokad tid vid uteblivet verkstadsbesök					
1 Moms 25%					28.584,12
Betalt		15 dagar netto			
Förfallodatum		26-05-05			

Reservdelar	Arbete	Paket	Rabatt Delar	Avrundning	Totalt exkl moms	
51.867,47	61.600,00	0,00	5.834,37	0,41	114.336,47	
Momsregnr SE559395-37501	Övrigt 869,00	Ej momsgrundande 0,00	Momsgrundande 114.336,47	Momsbelopp 28.584,12	Valuta SEK	Totalt 142.921,00

Besöksadress
Bilia Trucks Örebro AB
Kocksväg 1
611 38 Nyköping
010-4975250

Fakturaadress
Bilia Trucks Norrköping AB
C/O Bilia AB
169 80 Solna

Vi har F-skattebevis
VAT nr: SE556068215401
Plusgiro 37 16 21-4
Bankgiro 5345-5879
Internet: www.biliatrucks.se

BETALNINGSVILLKOR: Sker ej betalning före
förfallodatum debiteras dröjsmålsränta med 8
procentenheter över gällande referensränta.
IBAN nr: SE3095000099604203716214
SWIFT: NDEASESS

V1000000AF